

Compte-rendu d'observation secteur Suc du Pertuis- Combes

Le 23 janvier 2021.


D'après nous, adhérents à l'association FNE43, la mesure MNERT09 n'a pas été respectée sur les deux zones entourées par les ellipses rouges sur la photo aérienne ci-dessous.

D'après cette mesure :

Phasage de la mesure : à réaliser à l'automne, lors des travaux de destruction de milieux naturels (cf. mesure MERNT01).

Ces travaux sont effectués à l'automne (entre début septembre et début novembre) dans les secteurs les plus sensibles, lorsque la température n'est pas inférieure à 10° C pour permettre la fuite de la faune.

Copie de la page 5/15 des annexes. C35 : Mesures d'évitement et de réduction lors de la phase travaux.



Les flèches en noir montrent la direction des prises de vue des pages suivantes.

D'après l'arrêté Préfectoral, l'objectif de la mesure est : « de réduire les risques d'écrasement de la faune lors des travaux de défrichage et de terrassement ». Des engins très lourds ont circulé dans ces zones (voir photographie des ornières photo 5). La petite faune engourdie par le froid (voir photo 6) a-t-elle pu fuir ?

Le défrichage de ces deux zones s'est fait entre le 17 janvier et le 23 janvier comme peuvent en témoigner les photos prises à ces deux dates en essayant de conserver le plus possible le même cadrage et le même lieu de la prise de photographie.

Photo 1a : 17/01/2021 16h37

Lat°. Long°. : 45,08667 4,06415 / Azimut :90°



Photo 1b : 23/01/2021 15h08

Lat°. Long°. : 45,08667 4,06415/ Azimut :90°



Photo 2a : 17/01/2021 16h39

Lat°. Long°. :45,08662 4,06439/ Azimut :120°



Photo 2b : 23/01/2021 15h11

Lat°. Long°. :45,08662 4,06439/ Azimut :120°



Photo 3a : 17/01/2021 16h43

Lat°. Long°. :45,08591 4,06450 / Azimut : 80°



Photo 3b : 23/01/2021 15h14

Lat°. Long°. :45,08591 4,06450 / Azimut : 80°



Photo 4a : 16/01/2021 14h34

Lat°. Long°. : 45,08630 4,06523 / Azimut : 190°



Photo 4b : 23/01/2021 16h22

Lat°. Long°. : 45,08664 4,06497 / Azimut : 160°



Photo 5 : 23/01/2021 15h15

Lat°. Long°. : 45,08601 4,06469 / Azimut : 70°



Photo 6 : 23/01/2021 15h17

Lat°. Long°. : 45,08597 4,06489 / Azimut : 220°

